

HOE FATBIKE ONDERHOUD IN PAPENDRECHT ROEST VOORKOMEN DOOR PEKEL EN ZOUT IN WINTER?

Bescherm je fatbike in Papendrecht tegen roest tijdens de winter met deze tips: spoel pekkel af met lauw water, droog goed en gebruik siliconenspray. Smeer de ketting regelmatig. Professioneel winteronderhoud kan essentieel zijn. Bekijk ez-chopper.nl voor een winterservice en meer informatie.



Hoe fatbike onderhoud in Papendrecht roest voorkomen door pekkel en zout in winter?



- Spoel fiets met water
- Gebruik siliconenspray
- Smeer ketting regelmatig



 info@ez-chopper.nl

 0854015481

 Galvanistraat 11, 3316 GH, Dordrecht

 Netherlands